

# 卷内目录

序号	文件名称及编号	日期	页号	备注
1	营业执照（复印件）	2020.9.17	1	
2	现场检查方案	2020.9.17	2	
3	现场检查记录	2020.9.17	3	
4	责令限期整改指令书 （东）应急责改【2020】A 49 号	2020.9.17	4	
5	整改复查意见书 （东）应急责改【2020】A 32 号	2020.10.20	5	




# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91210400676872570E

(副本号: 1-1)

名称	抚顺方大高新材料有限公司
类型	有限责任公司
住所	辽宁省抚顺市东洲区平山南街9号
法定代表人	张萍
注册资本	人民币伍仟万元整
成立日期	2008年07月25日
营业期限	自2008年07月25日至2038年07月25日
经营范围	煅后焦、针状焦制造、销售,石油焦销售;工业用水销售;供热。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



登记机关



提示:应当于每年1月1日至6月30日,通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查方案

( 东 ) 应急检查 ( 2020 ) A 117 号

被检查单位	抚顺方大高新材料有限公司		
地址	老虎台街道		
联系人	孙腾	所属行业	制造业
检查时间	2020年9月17日		
行政执法人员	秦喜利、徐铭、王喆		
检查内容	1、有限空间开展辨识情况 2、油库安全管理情况		
检查方式	计划执法		
审核意见	同意 审核人：王喆 2020年9月17日		
审批意见	同意 审批人：秦喜利 2020年9月17日		
备注			

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(东) 应急检记 (2020) A117 号

被检查单位 抚顺方大新材料有限公司

地址 老虎台街道

法定代表人 (负责人) 孙腾 职务 安全员 联系电话 18642318869

检查场所 现场管理与内业资料

检查时间 2020 年 9 月 17 日 09 时 40 分至 9 月 17 日 13 时 20 分

我们是 东洲区 应急监督管理局行政执法人员 秦喜利、徐铭、王喆，证件号码为 DZ-195842、210403010、210403017，这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：根据全年执法计划的工作安排，抚顺市应急管理局制造业科科长高峰及专家张志萍、东洲区应急管理局秦喜利副局长带领工矿商贸科徐铭、王喆到抚顺方大新材料有限公司进行安全检查，企业目前处于均衡生产状态。现场检查发现如下问题：1、有限空间辨识不准确，应重新开展此项工作。2、油库无通风设施，防静电措施缺失，柴油罐排气管未引到室外，未加阻燃器。3、风险辨识分析和四色图不准确。

检查人员 (签名)：

秦喜利 | 徐铭 | 王喆  
孙腾 | 孙腾 | 孙腾

被检查单位现场负责人 (签名)：

2020 年 9 月 17 日

# 安全生产行政执法文书

## 责令限期整改指令书

( 东 ) 应急责改〔2020〕A 49 号

抚顺方大新材料有限公司：

经查，你单位存在下列问题：

1、有限空间辨识不准确，应重新开展此项工作。2、油库无通风设施，防静电措施缺失，柴油罐排气管未引到室外，未加阻燃器。3、风险辨识分析和四色图不准确。

(此栏不够，可另附页)。

现责令你单位对上述第 1-3 项问题于 2020 年 10 月 15 日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。

整改期间，你单位应当采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将依法予以行政处罚。

如果不服本指令，可以依法在 60 日内向 东洲区 人民政府或者 抚顺市应急管理局 申请行政复议，或者在 6 个月内依法向 新抚区 人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

安全生产监管行政执法人员 (签名)：

徐利 证号： DZ-195842  
徐铭 证号： 210403610  
王程 证号： 210403017

被检查单位负责人 (签名)：

李国平

应急管理部门 (印章)

2020 年 9 月 17 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被检查单位。

共 1 页 第 1 页



# 安全生产行政执法文书

## 整改复查意见书

( 东 ) 应急复查 (2020) A32 号

抚顺方大高新材料科技有限公司 :

本机关于 2020 年 9 月 17 日作出了 责令限期整改指令书

的决定 [ (东) 应急 责改 ( 2020) (A49) ], 经对你单位整改情况进行复查, 提出如下  
意见:

1、企业有限空间辨识已重新开展。2、油库已设置通风装置, 增设防静电措施, 柴油罐排气管已引到室外,  
已增加阻燃器。3、风险辨识分析和四色图已完善。

被复查单位负责人 (签名):

孙腾

安全生产监管行政执法人员 (签名):

秦利

证号: DZ1195842

王哲

证号: 210403017

应急管理部门 (印章)

2020 年 10 月 20 日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被复查单位。

